



## FASKOMPENSERING

### RIKTLINJER FÖR FASKOMPENSERING AV ARMATURER MED MAGNETISKA BALLAST

#### Lysrörsarmaturer

1x18 - 1x36 - 2x18W

1x58W

2x36 - 4x18W

2x58 - 3x36W

#### Kondensatorer

4  $\mu$ F

7  $\mu$ F

8  $\mu$ F

12  $\mu$ F

Avstörning

0,1 $\mu$ F

(ej faskompensering)